

**Akce: VÝMĚNA KOTLŮ V KOTELNĚ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PŘIBYSLAV,
TRŽIŠTĚ 240, PŘIBYSLAV**

Zdůvodnění:

Na základě fyzického stavu a revizních zpráv, je jeden kotel v budově trvale neopravitelně odstaven a druhý kotel vyžaduje takové opravy, které jsou s ohledem na věk kotle nerentabilní. Současně je vhodné při výměně starých kotlů v kaskádě, vždy vyměnit oba kotle.

Ing. Wasserbauer Radek 28.10.2024