



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-23121-17/ČJ-2022-161606

Havlíčkův Brod 24. února 2025
Počet stran: 4**VYZNAČ, s.r.o.**dopravní značení
Srážná 5113/1
586 01 Jihlava
ID DS: qkhw358

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled, žadatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., přechodné dopravní značení – stanovisko - **doplnění**

K žádosti ze dne 11.2.2025

Policie České republiky, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, po prostudování předložené žádosti vč. příloh k umístění přechodného dopravního značení (PDZ) viz ilustračně 3. a 4. strana, k výše uvedené věci, na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

při splnění následujících podmínek:

- navržená objízdná trasa pro nákladní vozidla musí být vedena po komunikacích, které svojí únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (únosnost se týká m. j. především mostů) – tuto podmínku je nutné dodržet, v opačném případě je nutné považovat toto stanovisko za nesouhlasné;
- před umístěním PDZ musí být OT zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá vegetace zasahující do průjezdního profilu komunikace, případně do rozhledových polí křižovatek;
- vedení objízdné trasy musí být po celou dobu umístění PDZ koordinováno s ostatními plánovanými akcemi na dotčených komunikacích;
- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat platným V.L. 6.1 a V.L. 6.2;
- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 a TP 133 (aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz);
- za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena;
- v případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna;
- z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele stavby byla možnost nasadit dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu,
 - § 79 odst. 1 písm. i) zákona o silničním provozu – „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn – i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův BrodTel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: tomas.rosecky@pcr.cz


pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu;

- po ukončení platnosti povolení na umístění PDZ a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu;
- každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejší dopravním inspektorátem;
- DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ, případně na změnu vedení objízdné trasy dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu;
- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek;
- termín umístění PDZ: od 3.3.2025 do 30.6.2025

Jedná se o stanovisko doplňující dříve vydané stanovisko s č.j. KRPJ-23121-14/ČJ-2022-161606. Doplnění spočívá v umístění svislého dopravního značení č. IP 22 v prostoru parkoviště u areálu firmy Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, upozorňujícího na místo otáčení vozidel VL0D.

zpracoval: por. Ing. Tomáš Rosecký
komisař

npor. Bc. Jaroslav Hyrš, DiS.
vedoucí oddělení



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Richard Peška	
VYPRACOVAL:	Lukáš Beránek	
KONTROLOVAL:	Richard Peška	
NÁZEV STAVBY:	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled SO 12-20-03 okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina	
OBSAH:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	007/2025
	DATUM:	02/2025
Situace dopravně-inženýrských opatření	FORMAT:	
	MĚŘÍTKO:	-
	ÚČEL:	RDS
		VYZNAČ OPRAVNĚNÍ DNĚŘEN VYZNAČ, s.r.o. Srážná 5113/1, 586 01 Jihlava
		ČÍSLO PŘÍLOHY: SOUPRAVA: 1



PLATNOST DOKUMENTACE													
V	V												
LEGENDA													
	navrhované přechodové dopravní značení												
	stávající dopravní značení												
	stávající dopravní značení dočasně zneplatněné												
MÍSTNÍ ÚŘADY A PRÁVNÍK PROJEKTANT PŘI PRÁVNÍM POSOUZENÍ PROJEKTU ZODPOVÍDAJÍ ZA SPRÁVNOST A ÚČINNOST DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.													
<table border="1"> <tr> <td>Řešitel</td> <td>Richard Pádla</td> </tr> <tr> <td>Projektant</td> <td>Lukáš Bednek</td> </tr> <tr> <td>Stavba</td> <td>Richard Pádla</td> </tr> </table>	Řešitel	Richard Pádla	Projektant	Lukáš Bednek	Stavba	Richard Pádla	<table border="1"> <tr> <td>VL</td> <td>001/2026</td> </tr> <tr> <td>BR</td> <td>02/2026</td> </tr> <tr> <td>IL</td> <td>RDS</td> </tr> </table>	VL	001/2026	BR	02/2026	IL	RDS
Řešitel	Richard Pádla												
Projektant	Lukáš Bednek												
Stavba	Richard Pádla												
VL	001/2026												
BR	02/2026												
IL	RDS												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled SO 12-20-03 přes navrhovaný most, kraj Vysočina</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Situace dopravně-inženýrských opatření</td> </tr> </table>		Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled SO 12-20-03 přes navrhovaný most, kraj Vysočina		Situace dopravně-inženýrských opatření									
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled SO 12-20-03 přes navrhovaný most, kraj Vysočina													
Situace dopravně-inženýrských opatření													
<table border="1"> <tr> <td>WZNAČ</td> <td>2</td> </tr> </table>		WZNAČ	2										
WZNAČ	2												