

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Datum vystavení zprávy : 12.11.2024

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty : 4.9.2024

Údaje o oprávněné osobě :

Název, sídlo a IČO podnikající fyzické osoby : *kominctví-bláha, Lípa 89, ičo : 01867831*

Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty : *Pavel Bláha*

Číslo živnostenského listu : *ZUHB/2554/2013/MU/4*

Název, sídlo a ičo, případně jméno a příjmení objednatele : *Město Přibyslav – pí.Srbová Hana – správa majetku*

Název, sídlo a ičo, případně jméno a příjmení vlastníka objektu : *Město Přibyslav, Bechyňovo Náměstí 1,
582 22 Přibyslav*

Název, sídlo a ičo právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty :

Město Přibyslav, Bechyňovo Náměstí 1, 582 22 Přibyslav, Přibyslav – Tržiště 251

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty :

Přibyslav – Tržiště 251 – kotelna DPS

Specifikace spalinové cesty, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv :

16.0 m zděný komín, individuální, 2 průduchový, vícevrstvý

- průduch na plyná paliva s nerezovou pevnou vložkou, průměru 180 mm, 2x stejná spalínová cesta

- připojeny stacionární, atmosférický plynové kotle Galaxy GLX 8 (42-140 KW), v kotelně, v přízemí

- kouřovod průměru 180 mm, délky 2.0 a 3.0 m, z nerez

- účinná výška 15.0 m

- čištění ze střechy a z kontrolního otvoru za kotlem

- kontrola průduchu ze střechy a z kontrolního otvoru za kotlem

Číslo zprávy o revizi spalínové cesty (je-li k dispozici) :

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

Termín odstranění zjištěných nedostatků :

Závěr : spalínová cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE
VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
NEVYHOVUJE

